

**Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Portile de Fier****CLARIFICĂRI**

Privind Documentatia de Atribuire a contractului de prestări servicii "Expertizare, elaborare documentație de reparație, remediere/înlocuire componente și asamblare în fabrică, a rotorului turbinei hidraulice aferentă HA1 din CHE PF I" (cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză, 51133000-3 Servicii de instalare turbine) prin procedura „LICITAȚIE DESCHISĂ” din 07.11.2023.

<b>Solicitare clarificare - modificări la Proiect de contract</b>	<b>Răspuns achizitor</b>
<p>Art 5.1 pct.5 din tabelul: „Activitati de montaj de proba, efectuare de probe si verificari cu rotorul ansamblat, demontare ansamblu rotor si transport componente la CHE PFI conform punct D din Caietul de sarcini nr.23858/20.09.2023”</p> <p><b>Se va modifica astfel:</b></p> <p>Art 5.1 pct.5 din tabel: "Activitati de montaj de proba, efectuare de probe si verificari cu rotorul ansamblat,demontare ansamblu rotor"</p>	<p><b>Se accepta modificarea.</b></p> <p>Art 5.1 pct.5 din tabel: "Activitati de montaj de proba, efectuare de probe si verificari cu rotorul ansamblat,demontare ansamblu rotor"</p> <p>Transportul tuturor componentelor de la rotor turbină CHE PFI la prestator pentru reparat și de la prestator la CHE PFI, după reparație, va fi efectuat de achizitor.</p> <p>Cap. 8 Perioadă/Graficul de execuție Nr. 7 Etapa C, din Caietul de Sarcini, Activități de remediere/înlocuire a subansamblelor rotor turbină, conform cap. 5, punctul C1, se va modifica astfel: Termen de realizare: Termenul este estimat și va fi precizat de către Ofertant în cadrul ofertei, în zile, de la avizarea documentației tehnice și punerea la dispoziție a pieselor necesare de către beneficiar</p> <p>Reparatia butuc rotor, piston si palete nu fac obiectul ofertării, conform Caietului de sarcini R23858/20.09.2023.</p>