



S.S.H. HIDROSERV S.A.


în reorganizare, in judicial reorganization, en redressment

®



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 346140 / 346141 / 346142
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

S.S.R.H. Râmnicu Vâlcea



S.S.H. HIDROSERV S.A.

Secția Rm. Vâlcea

INTRARE / IEȘIRE

Nr.

CAIET DE SARCINI

**SERVICIU DE INLOCUIRE SISTEM DE EXCITAȚIE SI
REGULATOR AUTOMAT DE TENSIUNE - (SRAT)**

in cadrul lucrării „LN_3 HA2 CHE CORNETU”

04.03.2025

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul acestui caiet de sarcini se referă la toate activitățile necesare pentru realizarea serviciului de înlocuire sistem de excitare și regulator automat de tensiune RAT ce urmează să fie montat și pus în funcțiune la HA_2 CHE CORNETU (caracteristici echipament nou ce trebuie achiziționat, volumul furniturii/serviciilor necesare pentru punerea în funcțiune a echipamentului de reglare automată a tensiunii -SRAT, precum și a condițiilor de calitate și de protecția mediului ce vor trebui respectate la realizarea acestui serviciu, a perioadei de garanție ce va trebui acordată de prestator pentru buna execuție a serviciului, a conținutului ofertei prestatorului, a condițiilor de plată și a altor precizări referitoare la acest serviciu).

Achizitor : SSH Hidroserv prin Secția Ramnicu Valcea

Beneficiar final : Hidroelectrica prin SH CORNETU

2. SCOPUL ACHIZITIEI

Scopul achiziției este înlocuirea echipamentului RAT existent (tip UNITROL) cu unul modernizat, cu posibilitatea controlului (monitorizare, comandă, etc.) acestuia într-un sistem SCADA.

Echipamentul va fi proiectat și fabricat pentru a funcționa în următoarele condiții :

- temperatura maximă a mediului ambiant + 45°C ;
- temperatura minimă a mediului ambiant -5°C ;
- altitudinea locului de montaj <1000 m ;
- umiditatea relativă a aerului 15-75% ;
- seismicitatea – zona seismică 7₁, amplasament în macrozona D cu un coeficient de seismicitate $k_s = 0.16$ și perioada de colț $T_c = 1$ sec.
- condiții de mediu – lipsit de gaze, vapori corozivi sau inflamabili.

Acest lucru are drept scop creșterea fiabilității, refacerea condițiilor inițiale de funcționare, eliminarea deficiențelor constatate în perioada de exploatare de la ultima lucrare de menenanță planificată, precum și a celor din datele de istoric ale reparațiilor, analizele incidentelor și a punctelor slabe, în vederea asigurării condițiilor de funcționare a instalațiilor în conformitate cu prevederile normativelor, PE116/94 și PAM SC HIDROELECTRICA SA cod NHE-01-2016 .

3. DATELE GENERALE

Serviciile se vor efectua la CHE Cornetu, amplasată pe râul Olt, la hidroagregatul nr. 2 și constau în înlocuirea RAT existent (de tip UNITROL) cu un sistem pentru reglarea automată a tensiunii -SRAT.

3.1. Date generale, caracteristici tehnico – functionale :

Caracteristici tehnice principale ale HA2:

• putere nominală	$S_n = 24$ MVA
• putere activă	$P_n = 21,78$ MW
• tensiune nominală	$U_n = 10,5 \pm 5\%$ kV
• curent nominal	$I_n = 700$ A
• turatie nominală	$n = 83,3$ rot/min
• frecvență	$f = 50$ Hz
• factor de putere	$\cos \phi = 0,9$
• turatia de ambalare	215 rot/min
• conexiune statorica	stea

3.2 SITUATIA EXISTENTĂ

Sistemul de excitație al generatorului este cu diode rotative și se compune din:

- excitatoarea verticală sincronă cu diode rotative;
- instalația de excitație a excitatoarei;
- instalația de dezexcitație;
- dispozitiv de supraveghere și protecție diode.
- regulator automat de tensiune.

Elementele componente ale excitatoarei sunt: carcasa, poli de excitație, bobinaj de excitație, rotor nebobinat, bobinaj rotor, instalație de redresare, inele de contact, perii colectoare, scutul excitatoarei, cutia de borne. Instalația de excitație a excitatoarei se compune din instalația de reglare a tensiunii printr-un regulator automat de tensiune.

Semnalele de stare, avarie transmise pe fir și comunicație sunt precizate în Anexe (pag.29..47)

Sistemul de excitație RAT va fi prevazut cu echipament dedicat care să transmită puterea activă pe hidrogenerator la regulatorul automat de viteza. Trasmiterea se va face pe semnal unificat parametrizabil 4-20mA.

Reglarea tensiunii la bornele înfășurării de excitație se poate face:

- automat prin intermediul regulatorului automat de tensiune în buclă de reglare PID;
- manual prin intermediul regulatorului automat de tensiune în buclă PI și a blocului de excitație manual prin acționarea asupra circuitului de comandă a punții.

3.3 Descrierea serviciilor aferente echipamentului furnizat

Prestatorul este obligat să asigure un echipament complet și toate lucrările pe care le consideră necesare pentru buna funcționare a echipamentului livrat, chiar dacă nu sunt specificate în prezentul Caiet de Sarcini.

Nomenclatorul de lucrări este minimal și orientativ. Întocmirea ofertei de către prestator se va face în baza propriei constatări la fața locului și va cuprinde toate datele necesare realizării parametrilor proiectați și ceruți de o funcționare corectă, pentru asigurarea siguranței instalațiilor și protecția personalului de exploatare.

Activitățile în sarcina prestatorului, sunt următoarele:

- proiectarea, alegerea echipamentelor și materialelor și dimensionarea acestora;
- elaborarea și predarea documentațiilor tehnice de proiectare ;
- achiziția / procurarea și fabricarea conform documentației tehnice;
- testare în fabrică;
- ambalarea și transportul furniturii la locul de montaj;
- asistență tehnică pe perioada de montaj,
- probe și verificări la montaj și PIF conform programelor de probe și verificări;
- asigurarea garanțiilor contractuale;
- service în perioada de garanție;

Prestatorul va garanta că prin soluțiile adoptate, volumul lucrărilor și echipamentelor și prin calitatea acestora, realizează un ansamblu funcțional complet, proiectat și executat pe baza celor mai recente tehnologii și va asigura toate elementele necesare pentru buna funcționare, siguranță și comportare normală în exploatare a unității tehnice, pentru un ciclu de viață definit.

Prestatorul are obligația:

- să se informeze pe șantier asupra stării construcțiilor și celorlalte echipamente;
- să solicite clarificarea tuturor neconcordanțelor observate în textul și desenele Caietului de Sarcini și ale Condițiilor Tehnice Generale;
- să utilizeze, golarile și piesele înglobate în beton primar existent;
- corelările / coordonările părții electrice cu partea mecanică astfel încât să realizeze unități tehnice funcționale, care să funcționeze la parametrii solicitați prin Caietul de Sarcini.

Punerea în funcțiune a unității tehnice se realizează de către prestator în prezența reprezentanților Beneficiarului, după emiterea și trimiterea tuturor documentelor care atestă efectuarea montajului în condițiile calitative solicitate de Beneficiar.

Orice aprobări necesare de la BRML, ISCIR sau alte foruri sunt în sarcina prestatorului

3.3.1 CONDIȚII DE PROIECTARE

3.3.1.1. Condiții generale

Cerințele funcționale specifice sistemelor de excitație vor fi conform Ordinului ANRE nr. 72 din 02.08.2017 iar cerințele privind verificarea performanțelor prin teste și documente vor fi conform Ordinului ANRE nr. 51 din 17.04.2019 și Ordinului ANRE nr. 89/2021.

Sistemele de excitație vor fi proiectate și executate să corespundă gradului de protecție mecanică impus de condițiile de amplasare în orice caz, gradul de protecție minim admis pentru dulapuri va fi IP 43.

În conformitate cu ordinele ANRE citate, se solicită reglajul tensiunii în Punctul de Racordare prin achiziția mărimilor electrice de pe bara stației 110 kV (pe lângă cele de la bornele GS). Materialele nemetalice utilizate în construcția echipamentelor de excitație vor avea:

- clasa de ardere cel puțin 3
- pentru materialele electroizolante rigide;
- întârziere la propagarea flăcării, pentru cabluri electrice.

Reperile mecanice de prindere și fixare, toate piesele supuse coroziunii trebuie protejate prin vopsire sau acoperiri galvanice.

Suprafețele metalice mari (panourile de închidere ale dulapurilor) trebuie ranforstate, pentru a se garanta nedeformabilitatea plastică a lor în timp.

Ușile și elementele mobile trebuie prevăzute cu caneluri de fixare a elementului de etanșare. Aceste trebuie să nu devină rigid în timp, să nu poată părăsi canelura la deschiderea ușii și să asigure nepenetrarea apei. Îmbinările demontabile trebuie asigurate împotriva autodesfacerii. Legătura la centura de împământare a centralei a dulapurilor instalației se va face cu conductor din Cu cu secțiunea minim de 40 mm^2 .

Suprafețele de contact ale barelor conductoare se vor șlefui, iar zonele de îmbinare se vor acoperi cu vaselină electroconductive.

3.3.1.2. Condiții constructive principale

Concepția și proiectarea echipamentului de excitație trebuie să se bazeze pe respectarea următoarelor condiții constructive principale: echipamentul de excitație trebuie astfel organizat, funcțional și constructiv, încât:

- să se asigure respectarea cerințelor generale de realizare a fiabilității necesare funcționării în SEN a ansamblului generator – echipament de excitație (prevederea rezervărilor în echipament și a condiționărilor reciproce necesare);
- să se asigure separarea funcțiunilor principale și a naturii subansamblurilor pe dulapurile componente;
- să poată fi livrat complet reglat și verificat pe standul de probă al furnizorului, iar pe durata transportului, depozitării și amplasării la locul de montaj să existe certitudinea nemodificării reglajelor efectuate și a menținerii performanțelor stabilită;
- să poată fi respectate normele de protecția muncii în exploatare sau la intervențiile operative pentru depanarea în sarcină.

3.3.1.3 Standarde și prescripții utilizate la proiectarea și construcția echipamentului

definiții

IEEE Std. 421.2	Ghid pentru identificarea performanțelor dinamice ale sistemului de control al excitației
IEEE Std. 421.3	Condiții de bază a pentru sistemele de excitație ale mașinilor sincrone
EN 50178	Echipamente electronice pentru instalații de forță
IEC 60146	Cerințe generale. Redresorul de putere/convertizoare
IEC 60947	Aparate de comutatie si de control de joasa tensiune
IEC 60870-5-104	Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles British Standard
SR EN 62271-200	Aparataj de înaltă tensiune. Partea 200: Aparate în carcăsă metalică pentru curent alternativ și tensiuni nominale peste 1 kV și până la 52 kV inclusiv
SR EN 60282-1:2003	Siguranțe fuzibile de înaltă tensiune. Partea 1: Siguranțe fuzibile limitatoare de curent

Vor fi aplicate și respectate și normativele:

- PE 130 / 95 - Regulament de exploatare tehnică a generatoarelor electrice. Prescripție energetică - Ghid SCADA Hidroelectrica versiunea în vigoare.

4.CERINTE FUNCTIONALE, CARACTERISTICI TEHNICE SI CONSTRUCTIVE ECHIPAMENT NOU

4.1. Cerințe funcționale

4.1.1. Informații generale

Scopul pentru care se executa serviciul este pregatirea instalatiei pentru un nou ciclu de functionare de minim 30 ani. Rolul funcțional al sistemului de excitație este de a asigura alimentarea excitației hidrogeneratorului sincron. Serviciul se referă la echipamentul de excitație statică de bază și de rezervă (BEM) pentru alimentarea, comanda și reglarea tensiunii înfășurării de excitație pentru hidrogeneratoare cu excitație, realizată cu excitatoare cu diode rotative.

Partea electronică a regulatorului automat de tensiune numeric va fi realizată pe o structură de bază tip "automat programabil" sau "calculator industrial" echipat cu plăci de achiziție de mare performanță și ecran cu cristale lichide pentru interfață operator.

Echipamentul de excitație va permite comanda locală și de la distanță pentru ambele regimuri de funcționare, automat și manual.

Sistemul de excitație va fi echipat cu canale de reglare separate pentru funcționare în cele două regimuri, automat și manual.

Regimul automat

- la mersul în gol (întreruptorul de grup deschis) se regleză automat tensiunea la bornele generatorului, urmărind tensiunea de la sistem sau prescrisă de operator;
- la mersul în sarcină (generatorul cuplat la rețea) se regleză automat puterea reactivă și factorul de putere.

Regimul manual

Reglajul manual al tensiunii de la bornele generatorului este folosit în cazurile:

- defectării regulatorului automat de tensiune;
- ridicării caracteristicii $U=f(I_{ex})$ la punerea în funcțiune;

- probelor de funcționare și reglare protecții sistem excitație.

4.1.2. Funcțiile regulațoarelor

- În regim manual se reglează curentul de excitație cu un regulator de tip PI
- În regim automat se reglează tensiunea de la bornele generatorului cu un regulator de tip PID
- Forțarea excitației la un defect exterior generatorului care determină scăderea tensiunii la bornele sale
- Urmărirea automată a canalului automat pentru trecerea fără socuri pe canalul manual
- Reglarea factorului de putere sau reglarea puterii reactive
- Blocarea forțării la un scurtcircuit la bornele generatorului
- Softstart la pornire și la trecerea din regim manual în automat
- Funcția de monitorizare:
 - Comunicarea directă cu procesul
 - Ajustarea on-line a parametrilor
 - Activarea-dezactivarea modulelor funcționale
 - Autotestare
 - Înregistrare și arhivare evenimente și parametrii
 - Comunicarea cu un nivel ierarhic superior prin rețea serială și protocol standard.

4.2. Tipul și caracteristicile principale ale instalațiilor

Sistemul de excitație descris în prezentul Caiet de Sarcini este destinat hidrogeneratoarelor sincrone cu excitatoare cu diode rotitoare și va asigura alimentarea, comanda și protecția înfășurării de excitație a hidroagregatului sincron și va fi concepută într-o schemă electrică bazată pe un regulator de tensiune de tip numeric cu performante de reglare superioare. Principalele elemente ale echipamentului sunt:

- module din familia de automate programabile;
- sursele de alimentare;
- interfețe pentru alimentarea și prelucrarea semnalelor;
- transformatorul de alimentare excitație din servicii proprii agregat 3x400/3x230 Vc.a.;
- transformatorul de alimentare excitație de la bornele generatorului 3x10.500/230 Vc.a., 15kVA (existent);
- circuit pentru amorsare excitație din sursa de 220 Vc.c. a centralei;
- puntea cu tiristoare și plăcile de aprindere (formare și amplificare impulsuri);
- șir de cleme pentru legături cu elementele exterioare echipamentului;
- bloc adaptare, sesizare, conversie pentru reglare numerică;
- contactor static și rezistență neliniară de dezexcitare;
- traductor supraveghere diode rotative;
- panoul operator compus din dispozitiv de afișare alfanumeric și tastatură pentru testare punere în funcțiune, semnalizări evenimente, indicare parametri.

Instalația de excitație va avea alimentarea de pe barele stației de 10,5 kV la care este racordat și generatorul deservit, printr-un transformator de excitație iar amorsarea excitației va fi asigurată din bateria de acumulatoare de 220 Vc.c. a centralei.

4.3. Condiții tehnice regulator automat de tensiune digital

4.3.1. Date despre excitație și generator

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice	Valoare
1	Tip excitatoare	EVSD 190/35-20
2	Putere nominală	210 kW
3	Tensiune nominală excitație	280 V
4	Curent nominal excitație	750A

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

5	Nr. de faze rotor	9
6	Conexiune	poligon
7	Sistem de redresare	Punte polifazată cu diode rotative
8	Tip diode rotative	D355R/2000; D355N/2000;
9	Curent excitație excitatrice	28,6A
10	Tensiune de excitație rot generator	280 V
11	Rezistență înfășurării de excitație la 75°C	4,6 Ω
12	Turația nominală	83,33 rot/min
13	Coeficient de forțarea excitație	2xIn
14	Clasă izolație	B
15	Tip generator	HVS 794/100-72

4.3.2. Caracteristici mecanice, electrice și de mediu pentru echipament

Nr. crt.	Parametru	Nivel cerut	Nivel oferit	Observații
1	Temperatură mediu ambiant	0...45°C		
2	Umiditate	15-75 %		
3	Altitudine	< 1000m		
4	Clasa de protecție	clasa I		IEC 536
5	Încercare la vibrații	Da		CEI 68-2-6
6	Încercare la șocuri	Da		CEI 68-2-7
7	Grad de anti deparazitare	A		VDE 0871
8	Grad de protecție dulap	min. IP 43		

Tensiunile utilizate în centrală pentru alimentarea circuitelor de forță și comandă sunt:

- 400V c.a. (+10%; -15%), 50 Hz din dulapurile de 0,4 kV servicii proprii agregat ;
- 220 Vc.c. (+10%; -15%), din bateria de 220 Vc.c. a centralei.

Pentru elementele de execuție care necesită alimentare cu 24 Vc.c sau 24 Vc.a., furnitura va include surse de alimentare monitorizate și semnalizate în caz de defect.

Toate elementele de execuție se pot comanda după cum urmează:

- local din panoul operator al regulatorului ;
 - pentru regimul manual;
 - pentru regimul automat;
- Distanță
 - din cheile creste/scade montate în dulapul de automatizare HA;
 - pentru regimul manual;
 - pentru regimul automat;
 - din SCADA

- pentru regimul automat;

5. VOLUMUL,CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI LIMITELE FURNITURII

5.1. Volumul furniturii

Furnitura asigurata de pestatu

- Sistem pentru reglarea automata a tensiunii SRAT -dulapuri (RAT) metalice, prefabricate, cablate și complet echipate cu aparatura prin care se realizează funcțiile solicitate la din prezentul Caiet de sarcini – 1 ans. (HA2);
- echipamentul de monitorizare temperatură transformator de putere existent, de alimentare a excitației de la bornele generatorului – 10.500/230 V c.a., 15kVA (releu și termorezistențe – 3 buc, 1 set cabluri alimentare releu și transmitere semnale preventive și avarie la automatizare sistem excitație); - 1 set
- transformator de alimentare sistem de rezervă dimensionat pentru sistemul nou, tensiunea pe primarul transformatorului 3x400/3x220Vca, puterea va rezulta în urma proiectării pentru respectarea cerințelor de performanță regulator.- 1 buc
- software-uri aferente regulatorului automat numeric de tensiune, licențe, software - de aplicație pentru regulator, protocoale de comunicație, cu toate parolele de acces; drivere pentru sistemele de comunicație, kit instalare, etc.;
- interfețe de comunicație cu sistemul de automatizare al hidroagregatului și cu panoul operator;
- conectori, cabluri și elemente/accesorii necesare la montaj;
- piese de rezerva – 1 set
- documentația de însoțire a echipamentelor (cartea tehnică, planuri, breviar de calcule, soft de configurare și acord a controllerului, buletine probe, verificări, teste, buletine metrologice pentru aparatelor și traductoarele aferente instalației, etc.) - 1 buc

Oferta va cuprinde toate traductoarele primare precum și cablurile aferente necesare pentru functionarea sigura a regulatorului automat de tensiune

Furnitura se va integra în ansamblul funcțional al hidroagregatului și va fi conformă cu descrierea, precizările și condițiile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini, cu observația că acestea nu sunt limitative. Dupa efectuarea lucrarilor de LN_3 la HA_2 prin înlocuirea sistemului de excitatie grupul va trebui să fie certificat la SEN și certificat pentru servicii de sistem,conf.ORDINULUI ANRE nr.51/17.04.2019 și ORDINULUI ANRE nr.89/2021.Pentru partea de certificare/calificare grup, probele, testele rapoartele vor fi întocmite de HIDROSERV cu asistenta din partea furnizorului de SRAT

Se precizează că datele menționate în prezentul Caiet de Sarcini au caracter orientativ, minimal, în vederea elaborării ofertelor, executantul având obligația să propună și să presteze serviciile, astfel încât, în final, să predea o unitate tehnică capabilă să îndeplinească toate condițiile de funcționare impuse, realizând un ansamblu funcțional, proiectat și executat pe baza tehnologiilor celor mai recente și asigurând toate elementele necesare bunei funcționări pentru un ciclu de viață.

Prestatorul este obligat la întocmirea proiectului tehnic să dimensioneze corespunzător instalațiile ce fac obiectul Caietului de sarcini, în concordanță cu caracteristicile tehnice ale consumatorilor.

Echipamentele de măsurare și monitorizare (dispozitive de măsurare și control) vor respecta legislația în vigoare privind condițiile de introducere pe piață a mijloacelor de măsurare:

- Ordonanța 20/1992 – Privind activitatea de metrologie (art. 3, art. 15), cu modificările ulterioare, Legea nr. 212/1998, Legea nr. 211/1998, OG nr. 104/1999, Legea nr. 572/2001, Legea nr. 178/2003,
- Legea nr. 98/2004, Legea nr. 166/2007, OG nr. 23/2010;
- Ordinul 463/2013 – Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal; - HG 264/2006 – Stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare;

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

- Hotărârea 1055/18 octombrie 2001 (art. 2, alin. 4), cu modificările ulterioare HG nr. 962/2007.
- ISO 9002 – Norme de asigurarea calității pentru fabricație și încercări funcționale.

Întregul echipament și aparataj care intră în componentă unităților tehnice trebuie să aibă, conform Legii 608/2001, sigla paneuropeană <CE>. Toate acestea vor fi achiziționate de la societăți comerciale românești sau de la societăți comerciale străine care au reprezentanță directă în România astfel încât durata de furnizare a eventualelor servicii suplimentare să fie minimă (reparații, piese de schimb, asistență tehnică etc.).

Toate societățile furnizoare implicate trebuie să aibă un sistem de asigurare a calității certificat. Societățile comerciale românești trebuie să ateste că sunt reprezentați sau distribuitori autorizați, după caz, de minim un an de zile.

Toate echipamentele / aparatele / componente care funcționează pe bază de soft, IED – Intelligent Electronic Devices, vor face parte din aceeași familie.

Livrarea soft-urilor de bază și de aplicație se va efectua odată cu livrarea echipamentelor pe care se instalează aceste soft-uri, astfel: soft-ul se livrează pe suport optoelectric (CD sau DVD) original, de la producător, însotit de formulare de Acord de Licență și Certificat de Licență, semnate de Furnizor.

Excepțiile de la cele enunțate mai sus se stabilesc și se admit numai cu aprobarea Beneficiarului final.

5.2. Caracteristici constructive furnitură

Nr. crt	Cerință	Nivel cerut	Nivel oferit	Obs.
1	Sistem dublu de excitație (SRAT sau echivalent)– de bază și de rezervă pe structură de automat programabil	Da		
2	Sistem de bază cu două canale de reglare automat și manual cu punte de redresare complet comandată comună	Da		
3	Sistem de excitație de rezervă cu dublă prescriere (analogică și digitală) cu punte comună complet comandată (semicomandată)	Da		
4	Alimentare sistem de bază din tensiunea de la borne generator	da		
5	Transformator trifazat de alimentare sistem de bază 10.500/220V, 15 KVA cu izolația în răsină, (existent – Nu se înlocuiește) . Transformatorul va fi echipat cu senzori de temperatură și echipament de prelucrare semnalelor date de senzori și care va transmite un semnal digital la depășirea valorilor prestabilite (reglabile) la AP aferent RAT – ului.	da		
6	Alimentare sistem de rezervă din servicii proprii agregat	da		
7	Transformator de alimentare sistem de rezervă dimensionat pentru sistemul nou, tensiunea pe primarul transformatorului 3x400/3x220Vca, puterea va rezulta în urma proiectării pentru respectarea cerințelor de performanță regulator.	da		

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. crt	Cerință	Nivel cerut	Nivel oferit	Obs.
8	Sistemul de excitație va fi prevăzut cu panou operator local cu tastatură și afișor pentru testare - punere în funcțiune, semnalizări evenimente, indicare parametrii, aparate indicatoare pentru tensiune și curent excitație	da		
9	Amplasare echipament în dulap cu dimensiunile: 800 x 2100 x 800 (l x h x a) mm	da		
10	Culoare dulap: GRI RAL nuanța 7044	da		
11	Uși: față cu deschidere dreapta, spate-dreapta	da		
12	Dulap prevăzut cu iluminare internă față și spate cu tub LED și priză de 230 Vc.a.	da		
13	Panoul va fi prevăzut cu fantă de trecere la partea de jos și sistem de aerisire cu tiraj forțat, montat pe acoperiș	da		

5.3. Cerințe tehnice hardware și software

Nr. Crt.	Parametru	Nivel cerut	Nivel oferit	Obs.
5.1	Structură de regulator PI pentru regim manual	Da		
5.2	Curent de excitație pentru regim manual reglabil 0-1,1 I_N	Da		
5.3	Limitare curent minim de excitație pentru regim manual, valoare reglabilă prin panoul operator	0,2 I_N		
5.4	Limitare curent maxim de excitație pentru regim manual, valoare reglabilă prin panoul operator	1,2 I_N		
5.5	Limitare tensiune maximă la bornele generatorului pentru regim manual	110% U_N		
5.6	Eliberarea pentru $U_{gen} = U_{sistem} \pm 1\%$ a funcției "egalizare tensiune" pentru cuplare sincronizare (contact liber de potențial) pentru regim Automat Eliberarea pentru $U_{gen} \geq 90\% U_{nom}$ a funcției "egalizare tensiune" pentru cuplare sincronizare (contact liber de potențial) pentru regim Manual	Da		
5.7	Structură de regulator PID pentru regim automat	Da		
5.8	Buclă de corecție U/f la mers în gol pentru regim automat	Da		
5.9	Buclă pentru funcționare la $Q = \text{const}$ (0...1Mvar, valoare setabilă prin panou operator). Pentru comanda de oprire cu descărcare de sarcină această buclă se va activa automat	Da		
5.10	Buclă de funcționare la $\cos\phi = \text{const}$ activabilă voit prin panou operator pentru regim automat	Da		
5.11	Precizia reglajului automat de tensiune al generatorului	$\pm 0,5\%$		
5.12	Timp de răspuns pentru regim automat	<20 ms		
5.13	Viteză de răspuns în tensiune	$> 10 \text{ u.r.s}^{-1}$		

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. Crt.	Parametru	Nivel cerut	Nivel oferit	Obs.
5.14	Supracreșterea la pornire	< 5 %		
5.15	Supracreșterea la aruncări de sarcină la putere activă maximă sau putere reactivă de natură inductivă maximă	< 10 %		
5.16	Statism reglabil	0-15 %		
5.17	Comutare voită regim automat - regim manual și invers: • în gol cu variație de tensiune • în sarcină cu variație de putere reactivă	< 1 % < 5 % Q debitat		
5.18	Comutare automată din regim automat în regim manual în caz de defect canal automat cu semnalizare și eliberare contact liber de potențial	Da		
5.19	<i>Functia de amorsare a excitației (demaraj) din bateria de curent continuu (220V) a centralei până la 40 % din tensiunea nominală a generatorului pentru excitația de bază cu controlul timpului de amorsare</i>	Da		
5.20	Plaja de ajustare a tensiunii pe automat	0,8-1,1 U _N		
5.21	Regulatorul va prelua transmite informațiile de egalizare U la unitatea de sincronizare existentă	Da		
5.22	Limitarea la o valoare setabilă a tensiunii generator în caz de lipsă tensiune sistem la pornire pentru regim automat.	0,7-1 U _N setabil		
5.23	Deblocarea forțării excitației numai pentru scurtcircuite externe și limitarea plafonului acestia la o valoare reglabilă	1,5-2 I _{oxN} setabil PO		
5.24	Timp de forțare reglabil	1-30 sec setabil PO		
5.25	Pauza între două forțări succesive reglabilă	10 sec - 10min setabil PO		
5.26	Timp de aducere la plafon maxim a tensiunii de excitație	Max 10 ms		
5.27	Limitarea curentului maxim de excitație	1,5-2 I _N		
5.28	Limitarea curentului minim de excitație după paralel la o valoare reglabilă	0-0,5 I _{exN} setabil PO		
5.29	Limitarea curentului maxim al statorului în regim inductiv cu caracteristică dependentă de timp prin calculul diagramei I ^{2t} a generatorului	Da		
5.30	Limitarea mersului în capacativ cu acțiune instantanee conform diagramei P-Q (generatorale vor funcționa și în regim capacativ până la -4 MVAR)	Da		
5.31	Asigurarea funcționării la Q _{max} pentru P _{min} tehnic conform diagramei P-Q. Asigurarea afișării diagramei P-Q și a punctului de funcționare cu rezerva de P și Q pe ecranul stației grafice integratoare a hidroagregatului folosind interfața serială și protocoalele de comunicație cu sisteme ierarhice superioare	Da		

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. Crt.	Parametru	Nivel cerut	Nivel oferit	Obs.
5.32	Asigurarea dezexcitației mașinii prin : <ul style="list-style-type: none"> • trecerea convertorului în regim de onduri la comenzi de oprire externă • contactor static pe rezistență neliniară de dezexcitație la defect intern regulator 	Da		
5.33	Echipamentul de excitație va asigura următoarele protecții pentru excitația de bază sau de rezervă : <ul style="list-style-type: none"> • scurtcircuit pe puntea cu tiristoare • supratensiuni prin grup RC pe comanda tiristoarelor • supratemperaturi cu termistoare • supraveghere tensiuni de alimentare și interne • supraveghere redresor rotativ • blocaj pentru decuplare voită în sarcină a excitației 	Da		
5.34	Comunicarea la distanță cu stația integratoare. MICRO SCADA (nivel ierarhic superior) se va face pe Modbus serial în convertorul existent și apoi pe magistrală de fibră optică (protocol LON). Completarea echipamentului cu modul de comunicație cu intrare directă în fibra optică cu protocoale de comunicație standard. Se va transmite lista de semnale cu adresele pe comunicație (Modbus/Profibus).	Da		
5.35	Echipamentul va primi din exterior comenziile și informațiile următoare: <ul style="list-style-type: none"> • cuplare/decuplare excitație • curenți, tensiuni generator • tensiuni sistem • consemn Q de la stația integratoare • decuplare din protecții generator • tip excitație: de bază sau de rezervă • regim de funcționare pentru RAT MANUAL / AUTOMAT • CREȘTE/SCADE referință • Turație agregat 90-110% • Poziție întreruptor grup • Oprit cu descărcare voită de Q, cu limitare automată la 0,5 MVAR 	Da		
5.36	Echipamentul de excitație va comanda declanșarea hidroagregatului în cazul unei avarii în excitație (contact liber de potențial)	Da		
5.37	Echipamentul de excitație va bloca deconectarea voită a excitației prin cheia de cuplare-decuplare excitație când grupul se află conectat la sistem	Da		
5.38	Pentru excitația de rezervă (BEM) eliberarea contact liber de potențial corespunzător funcției "egalizare tensiune" pentru cuplare sincronizare când $U_{gen} \geq 90\% U_{nom}$	Da		
5.39	Prescriere dublă pentru excitația de rezervă (BEM) din cheile CRESTE/SCADE (impulsuri) sau prescriere analogică cu potențiometru	Da		

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. Crt.	Parametru	Nivel cerut	Nivel oferit	Obs.
5.40	Supracreșterea la aruncări de sarcină la funcționarea pe excitația de rezervă	Da		
5.41	Echipamentul de excitație va fi prevăzut cu ceas electronic sincronizabil cu alte automate programabile din centrală sau de la stația integratoare (SCADA)	Da		
5.42	Regulatorul va fi capabil să stocheze informații privind evenimentele în ordinea cronologică a apariției și care să poată fi afișate la panoul operator local și transmise prin serială către automatul programabil integrator (SCADA)	Da		
5.43	Panoul operator al echipamentului va fi organizat în ecrane prin care se vor putea citi, modifica parametrii, lista evenimentele : • Parametrii - curent și tensiune de excitație, curent statoric, tensiune generator, putere activă și reactivă, unghi. • Tipul excitației în funcțiune (RAT/BEM) • Regimul de excitație • Defectarea canalului automat și trecerea în regim manual • Regim de funcționare generator (gol/sarcină) • Testare echipament de excitație • Defectare canal de aprindere • Defectare punte redresoare • Defectare diode rotative • Valoare currentului sau tensiunii prescrise • Prezentă comandă de declanșare externă voită sau prin protecții • avariile sau deranjamente apărute și listarea lor cu dată și oră de apariție • Cauza, data și ora ultimei declanșări • Contorizare forțare excitație cu dată și oră	Da		
5.44	Sistemul de alimentare al circuitelor de automatizare (24Vcc) va fi cu module de egalizare și semnalizarea defectării unei surse de alimentare	Da		
5.45	Sistemul de excitație va fi prevăzut cu echipament de tip osciloperturbograf. Acesta va înregistra următoarele mărimi: - Tensiunea de linie și fază la borne generator; - Curent înfășurare generator; - Tensiune de excitație rotor generator; - Tensiunea de excitație excitatoare generator; - Semnale de stare și avarie sistem excitație; - Starea întreceptor generator;	Da		

5.4. Limitele furniturii

Limitele furniturii vor fi la:

- řirurile de cleme la care se aduc:

- tensiuni de alimentare, - tensiuni operative,
- semnale de intrare/ieșire de la traductoare și aparate de măsură aferente sistemului de excitație
- řirurile de cleme prin care se transmit semnale spre elementele de semnalizare sau spre alte panouri;
- interfața de comunicație a regulatorului numeric.

Limitile furniturii solicitate nu scutesc executantul de obligația de a asigura soluții de corelare între furnitură și celealte echipamente și instalații din amplasament.

În cadrul proiectelor întocmite de prestatör vor fi precizate toate datele necesare privind echipamentele și instalațiile care nu fac parte din furnitura solicitată dar fără care funcționarea și unității tehnice, nu este posibilă.

În ofertă va fi precizată soluția propusă de oferent, întocmită pe baza solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

Echipamentele vor satisface cel puțin cerințele impuse de standardele și prescripțiile românești în vigoare în domeniul energetic.

Prestatorul va asigura interfațarea și integrarea furniturii cu sistemul numeric de comandă, automatizare și monitorizare al hidroagregatului.

6. CONDIȚII DE CALITATE ȘI MEDIU

Produsele vor trebui să îndeplinească condițiile de calitate cuprinse în standardele și normativele în vigoare la data livrării lor.

Toate echipamentele folosite vor fi special destinate pentru aplicatii industriale și vor proveni de la producatori consacrați în domeniu.

Prestatorul va prezenta certificate de conformitate, calitate și garanție pentru materialele și piesele furnizate.

Produsele, echipamentele neadmise la controlul calității vor fi considerate neconformități și vor fi tratate ca atare, urmând să fie înlocuite sau remediate, după caz, de către furnizor.

Deșeurile reciclabile rezultate în urma serviciilor execute vor fi predate beneficiarului.

Personalul care execută serviciile de parametrizare, verificare și PIF va răspunde la toate cerințele legate de: instruire, starea de sănătate, pregătire profesională, autorizare pentru lucrări electrice.

Personalul executant va fi instruit în domeniul SSM conform legislației în vigoare (IIG, ILM, periodic) și va avea specificată aptitudinea de muncă în fișa de aptitudine.

Prestatorul va asigura echipamentul individual de protecție pentru personalul propriu corespunzător riscurilor pe care le implică derularea serviciilor, echipament care respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă.

Beneficiarul va executa o instruire introductiv generală și la locul de muncă personalului executant

7. STANDARDE DE REFERINȚĂ

Echipamentul SRATN trebuie să îndeplinească cerințele specificate în următoarele standarde:

- ISO 9001 – STANDARD INTERNATIONAL PTR.MANAGEMENTUL CALITATII
- ISO 14001 – STANDARD INTERNATIONAL PTR.UN SISTEM EFICIENT DE MANAGEMENT DE MEDIU

- EN-45014-99 –Criterii generale pentru declaratia de conformitate data de Furnizor
- SR EN 60529 - Grade de protectie asigurate prin carcase (cod IP);

Echipamentul SRAT care îndeplinește cerințele altor standarde autorizate vor fi acceptate daca acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decat standardele mentionate mai sus, caz în care Furnizorul va justifica clar în oferta sa diferențele între standardele adoptate și cele de referinta. Oferta trebuie sa fie insotita de o copie în limba engleza a respectivului standard adoptat.

Echipamentele care îndeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini trebuie sa fie furnizate cu toate cele necesare unei bune utilizari. Daca exista materiale care nu au fost mentionate dar sunt necesare pentru functionarea corespunzatoare și fara defectiuni sau pentru mentenanța echipamentului, acestea vor fi oferite fără o cerere concretă a Beneficiarului.

8. CONDIȚII DE LIVRARE

Echipamentele se vor livra în CHE CORNETU, com. Racovita,judetul Valcea

Produsele vor fi însotite, după caz, de:

- certificate de calitate;
- certificat de garanție;
- declaratie de conformitate;
- carte de tehnica a echipamentului în limba română;
- buletine de probă în fabrică ;
- instrucțiuni de utilizare ;
- cerințe impuse de fabricant pentru montaj și PIF al echipamentului.

9. CONȚINUTUL OFERTEI

9.1 CONTINUT OFERTA TEHNICA

- Descrierea solutiei tehnice
- Completare fisile cu caracteristicile tehnice constructive si cerinte tehnice (5.2;5.3)
- Completare fisa tehnica nr.2.1
- Lista cu echipamente similare livrate in ultimii 5 ani
- Documente care să ateste execuția produsului în regim de asigurare a calității, cu respectarea normelor ISO 9001;
- Perioada de garanție: 24 luni de la PIF dar nu mai mult de 30 luni de la livrare.

9.2 CONTINUT OFERTA FINANCIARA

Pe bază cerințelor din prezentul caiet de sarcini, oferta va cuprinde următoarele :

- oferta financiara va fi defalcata pe capitole de cheltuieli
- termenul de valabilitate al ofertei (minim 90 de zile de la data emiterii);
- termenul de prestare a serviciilor: 90 zile de la data semnarii contractului.
- modalitatea de plată;
- alte condiții considerate necesare.

10. GARANȚII TEHNICE ASIGURATE DE PRESTATOR

Deoarece serviciul se va desfășura în cadrul unei reparații de tip LN_3, prestatorul trebuie să asigure perioada de garanție tehnică astfel:

- furnizorul răspunde și garantează calitatea echipamentului furnizat, pe întreaga durată de valabilitate a contractului;
- defectiunile constatate în perioada de garanție, cauzate de calitatea necorespunzătoare a echipamentului se remediază pe cheltuiala furnizorului, cu prelungirea corespunzătoare a perioadei de garanție;
- perioada de garantie tehnică pentru echipament este conform recomandarilor beneficiarului final, de 24 luni de la PIF, dar nu mai mare de 30 luni de la livrare;
- stabilirea cauzelor defectiunilor produse în perioada de garanție se face de către delegații furnizorului și beneficiarului, la solicitarea acestuia din urmă, în termen de 48 ore de la comunicarea defectiunii către furnizor ;
- prestatorul va asigura contra cost menținerea echipamentului pe o durată de minim 10 ani după perioada de garanție

11. RECEPȚIA

Recepția echipamentului va avea loc astfel:

- recepția la livrare: se va încheia în centrală un PV de recepție a echipamentului în momentul livrării acestuia de către furnizor;
- recepția la PIF: se va încheia un PV între furnizor, achizitor și beneficiar în urma verificării integrării echipamentului în schemele de automatizare, a parametrizării și a efectuării probelor de performanță.

Recepția serviciului la sistemul de excitație se va efectua în conformitate cu prevederile prezentul caiet de sarcini .

Prestatorul va asigura recepția pe flux și participarea la probe a reprezentanților Beneficiarului. Recepția produsului se va face pe baza rezultatelor încercărilor efectuate asupra echipamentelor conform normelor și Caietului de Sarcini.

Prestatorul va efectua toate probele și verificările echipamentului livrat, în prezența reprezentanților Beneficiarului. Participarea reprezentanților Beneficiarului la probe, nu diminuează responsabilitatea executantului privind calitatea lucrărilor.

Se menționează faptul că probele de PIF pe care firma constructoare a echipamentului de excitație statică se angajează să le realizeze vor trebui să fie transmise(împreuna cu probele de certificare) spre avizare la Operatorul de Sistem și vor trebui să respecte Ordinul ANRE 72/2017 precum și Ordinul 51/2019.

Prestatorul are obligația de a efectua probe pentru confirmarea garanțiilor din cartea tehnică și probe funcționale pentru determinarea performanțelor sistemelor de reglare automată a tensiunii conform reglementărilor existente:

- PE 509/84 – Instrucțiuni privind probele funcționale ale sistemelor de reglare automată a tensiunii și vitezei grupurilor energetice;

- NTE 01.116/2001 Norma tehnică energetică privind încercările și măsurările la echipamente și instalații electrice SC ISCE SA;
- CEI 34 –16-1 Recomandări pentru mașinii electrice rotative; IEE-STD-421.5/1992;
- PE 851/74 – Condiții tehnice pentru sisteme noi de excitație pentru generatoare sincrone
- Condiții tehnice generale pentru echipamentele de excitație ce urmează a se instala în RENEL la generatoare sincrone cu puteri nominale mai mari de 1 MW. Prescripție energetică – ICEMENERG nr. 9076/93.

Prestatorul are sarcina asigurării echipamentului de achiziție în vederea efectuării probelor de certificare a grupului. Pentru echipamentul de achiziție vor prezenta fișierele de etalonare-verificare ale fiecărui canal, care urmează a fi utilizat în cursul înregistrărilor.

Diagramele înregistrărilor vor fi prezentate color pentru a putea fi analizate corespunzător.

11.1. Probe funcționale pentru determinarea parametrilor sistemelor de reglare automată a tensiunii de excitație

11.1.1. Probe pentru determinarea plafonului de excitație

Scopul probei este de determinare experimentală a valorii de plafon pozitive și a valorii de plafon negative a tensiunii de excitație, indicator de bază pentru comportarea în regim tranzitoriu.

Proba se efectuează cu generatorul în gol excitat, peste consemnul RAT aplicându-se un semnal treaptă. Semnalul treaptă se obține prin modificarea bruscă a consemnului sau modificarea bruscă a tensiunii de reacție de la transformatorii de măsură tensiune generator. Valoarea treptei pentru sisteme de excitație statică va fi cuprinsă între 1-10% din U_{eN} și se aplică atât pentru a obține creșterea, cât și scăderea tensiunii de excitație.

Se înregistrează cu ajutorul unui sistem de achiziție de date tensiunea și curentul de excitație, tensiunea statorică, semnalul de comandă.

Pentru semnalul treaptă dat în sensul „crește” se determină raportul:

$$P_M = U_{em} / U_{eN} \text{ [u.r.] -plafonul pozitiv al excitației}$$

Pentru semnalul treaptă dat în sensul „scade” se determină raportul:

$$P_m = U_{em} / U_{eN} \text{ [u.r.] -plafonul negativ al excitației}$$

11.1.2. Probe pentru determinarea valorii maxime de variație a tensiunii statorice

Grupul se încarcă cu putere reactivă aproape de valoarea nominală și putere activă minimă și se deconectează de la sistem. Se înregistrează cu ajutorul unui sistem de achiziție de date tensiunea și curentul statoric, tensiunea și curentul de excitație.

Prin analiza oscilogramelor se urmărește ca durata regimului tranzitoriu să fie sub 3 perioade, iar suprareglajul să fie sub 10%.

11.1.3. Proba pentru determinarea insensibilității regulatorului automat de tensiune

Proba se efectuează cu grupul funcționând în gol. Se simulează pe canalul de abatere tensiune, modificarea tensiunii statorice, cu plaje foarte mici, până în momentul în care se observă prima variație a tensiunii de excitație față de valoarea inițială. Se va folosi sistem de achiziție de date, mărimile achiziționate fiind tensiunea de excitație și tensiunea statorică.

11.1.4. Probe pentru determinarea limitei de stabilitate statică a funcționării cu RAT

Curba de stabilitate statică se construiește prin trei puncte: funcționare cu sarcină activă nominală, cu jumătate din puterea nominală și la valoarea de minim tehnic, în zona de funcționare capacitive. În acest sens, generatorul se încarcă cu putere activă conform celor trei puncte de mai sus, iar cu putere reactivă până la atingerea limitei de stabilitate statică, când apar oscilații lente, cu amplitudini

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU
crescătoare. (dacă RAT este prevăzut cu limitatoare pentru curentul de excitație și unghi intern, se modifică după caz reglajele acestor blocuri ca să se poată atinge limita de stabilitate statică în cadrul probelor).

11.1.5. Probe pentru aflarea curbei limită de funcționare în regim capacativ de lungă durată

Pentru a afla curba limită de funcționare în regim capacativ de durată se determină prin măsurare valorile puterilor reactive care provoacă încălziri peste limita admisă pentru capetele de bobină și miezul statoric. Se va utiliza sistemul de achiziție de date în care se vor achiziționa puterea reactivă și semnalele de la traductoarele de temperatură instalate în capetele accesibile ale înfășurării statorice. Rata de eșantionare va fi aleasă corespunzător datorită inerției termice a traductoarelor de temperatură.

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

11.2. Probe pentru verificarea garanților (parametrilor) din carteia tehnică a echipamentului (informativ – probele care se vor completa cu Ordinul ANRE 51/2019)

Nr. Crt.	Denumirea probei	Condițiile de execuție a probei	Nivel cerut	Nivel oferit	Nivel Observații
1.	Verificarea rezistenței de izolație a echipamentului față de masă :	Măsurătorile de la pct 1.a se fac cu megohmetru de 1000 V. Înaintea încercării se scurtcircuitează tistoroare, diode, condensatoare și se scot plăcile electronice din sertare Tensiunea se aplică între borna globală, obținută prin scurtcircuitarea elementelor menționate și borna de masă	Pentru pct. 1.a trebuie ca R_{iz} > 10 MΩ Pentru pct. 1.b trebuie ca R_{iz} > 2 MΩ	NTE 01.116/2001	
2.	Verificarea rigidității dielectrică a izolației circuitele de la pct.1.a se încearcă cu 2500 V Circuitele de la pct.1.b se încearcă cu 1000 V	Măsurătorile se fac în condițiile de la pct.1. Proba se face cu o instalație de străpungeri cu tensiunea sinusoidală de 50 Hz.	Circuitele de la pct. 1.a 1 min fără străpungeri Circuitele de la pct. 1.b 1 min fără străpungeri	NTE 01.116/2001	
3.	Verificarea protecției la supratensiune a RAT	Grupul opriet. Se aplică o tensiune între bornele « + » și « - » de la o sursă de tensiune variabilă	Circuitele de la pct. 1.a să intre în funcție la valoarea din cartea tehnică	NTE 01.116/2001	
4.	Verificare contactor static de dezexcitare	Grupul opriet. Se simulează condițiile de acționare a CS din automatul programabil	Conform documentației tehnice	NTE 01.116/2001	
5.	Verificare circuite de acționare contactor static	Grupul opriet. Se simulează toate condițiile de acționare a CS din automatul programabil	Se verifică acționarea corectă la toate condițiile de acționare	NTE 01.116/2001	

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. crt.	Denumirea probei	Condițiile de execuție a probei	Nivel cerut	Nivel oferit	Observații
6.	Verificare circuite de comandă sistem de excitatie	Se verifică corecta actionare a circuitelor local și de la distanță cu grupul opriit			NTE 01.116/2001
7.	Verificarea circuitelor de semnalizare	Generatorul opriit. Se simulează condițiile de semnalizare	Se verifică corectă la fiecare condiție		NTE 01.116/2001
8.	Verificarea protectiilor regulatorului	Generatorul opriit. Se simulează defectele echipamentului de excitație	Se verifică corecta a protecțiilor pentru fiecare defect		NTE 01.116/2001
9.	Verificarea reglajului manual și a reglajului automat de tensiune	Generatorul în gol și în sarcină. Se alimentază regulatorul cu tensiunile necesare. Se verifică acțiunea corectă a reglajului manual și automat, precum și a limitărilor de domeniu de reglaj.	Se urmărește ca tensiunea de excitație (automat) respectiv curent de excitație (manual) să varieze liniar și limitările de domeniu să coincidă cu cele din documentație		NTE 01.116/2001 PE 509
10.	Verificarea convertitorului cu tiristoare	Generatorul opriit. Se verifică sincronizarea impulsurilor cu fază și forma de undă a tensiunii de excitație pentru diverse tensiuni de comandă	Starea convertitorului și a circuitelor de comandă trebuie să corespundă documentației tehnice sau a NTR a echipamentului		NTE 01.116/2001 PE 509
11.	Verificarea gamelor de variație a curentului de excitație a generatorului	Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date			
	Verificarea traductoarelor de măsură curent și tensiune de excitație	Verificarea se face cu generatatorul în gol, cu excitație pe reglaj manual.	Se constată creșterea lentă, fără socuri, a curentului de excitație la comanda voită de variație		NTE 01.116/2001 PE 509

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII IN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. crt.	Denumirea probei	Condițiile de execuție a probei	Nivel cerut	Nivel oferit	Observații
12.	Verificarea regimului de dezexcitare a generatorului prin comanda contactorului static și comanda de mers în ondulor a punctii cu tiristoare	Se face o verificare cu generatorul în scurtcircuit excitat la curentul nominal static. Se face o altă verificare cu generatorul în gol, excitat la tensiune nominală la borne. Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	Se oscilografiază regimul transitoriu al fenomenului. Se va constata stingerea câmpului de excitatie și aducerea la zero a tensiunii de la bornele generatorului.	NTE 01.11.6/2001 PE 509	
13.	Verificarea trecerii excitării de pe reglaj manual pe reglaj automat și invers	Verificarea se face atât cu generatorul în gol, excitat la tensiune nominală la borne cât și în sarcină Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	Se urmărește ca la trecerea de pe un mod de reglaj pe celălalt, variația tensiunii la bornele generatorului să nu depășească ecartul admis în documentația tehnică.	NTE 01.11.6/2001 PE 509	
14.	Verificarea procesului de excitare inițială cu excităția pe reglaj automat	Se închide circuitul de excităție, generatorul fiind în gol cu excităția pe reglaj automat. Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	Generatorul se va excita automat până la 0,8-0,9 din tensiunea nominală la borne. Se va oscilografia fenomenul urmărindu-se valoarea suprareglajului maxim ce apare la bornele generatorului.	NTE 01.11.6/2001 PE 509	
15.	Verificarea constantei reglajului tensiunii la bornele generatorului, excităția fiind pe regim automat	Generatorul se află la mers în gol, cu excităția pe reglaj automat, excitat la tensiunea nominală la borne Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	Se urmărește ca tensiunea la borne să fie constantă, să nu prezinte fenomene de instabilitate sau să varieze lent în timp.	NTE 01.11.6/2001 PE 509	

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. crt.	Denumirea probei	Condițiile de execuție a probei	Nivel cerut	Nivel oferit	Observații
16.	Verificarea comenziilor crește – scade pe regaj automat și manual și verificarea urmăririi celor două moduri de regaj	Generatorul se află în paralel cu sistemul la o sarcină oarecare. Excitația se afă alternativ pe regaj manual sau automat.	Excitația trebuie să răspundă corect la comenziile de variație din cheile sau de la o stație SCADA. Se va măsura egalitatea tensiunilor de comandă pe modul de regaj manual și automat	Excitația trebuie să răspundă corect la comenziile de variație din cheile sau de la o stație SCADA. Se va măsura egalitatea tensiunilor de comandă pe modul de regaj manual și automat	NTE 01.116/2001 PE 509
17.	Verificarea statismului ansamblului generator – sistem de excitație.	Generatorul se află în paralel cu sistemul de regaj automat al excitației. Se modifică tensiunea la borne a generatorului cu ajutorul sistemului. Excitația se va modifica automat, în funcție de sistemul reglat. Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	Se calculează statismul cu relația: $I = (U_b / U_{bn}) / (Q_b / Q_{bn})^{1/2}$ unde: U_b - variația tensiunii U_{bn} - tensiunea nominală Q_b - variația puterii reactive Q_{bn} - puterea reactivă nominală la borne	Se calculează statismul cu relația: $I = (U_b / U_{bn}) / (Q_b / Q_{bn})^{1/2}$ unde: U_b - variația tensiunii U_{bn} - tensiunea nominală Q_b - variația puterii reactive Q_{bn} - puterea reactivă nominală la borne	NTE 01.116/2001 PE 509
18.	Verificarea limitatorului de subexcitare	Generatorul se află în paralel cu sistemul, pe regaj manual și pe urmă pe regaj automat al excitației. Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	Se verifică fazarea corectă a mărimilor la intrarea în limitator. Se dezexcită, controlat, din cheie, generatorul pînă la atingerea pragului de intrare în funcțiune a limitatorului. Limitarea trebuie să se facă lin, fără oscilații. La această probă, protecția de pierdere	Generatorul se află în paralel cu sistemul, pe regaj manual și pe urmă pe regaj automat al excitației. Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	NTE 01.116/2001 PE 509

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. crt.	Denumirea probei	Condițiile de execuție a probei	Nivel cerut	Nivel oferit	Observații
19	Comportarea sistemului de excitație și RAT la regimuri subexcitație ale generatorului.	Generatorul se află în paralel cu sistemul, la o sarcină cât mai apropiată de cea nominală. Excitația va fi ori pe reglaj manual, ori pe reglaj automat.	Se dezexcită din cheie generatorul până la limita admisă de încălzirile din zona frontală a generatorului. Regimul trebuie să fie stabil. Protecția de pierdere a excitației se va pune pe semnalizare.	NTE 01.116/2001 PE 509	
20.	Verificarea plafonului de forțare a excitației.	Generatorul se află în paralel cu sistemul la o sarcină oarecare. Se simulează la intrarea în RAT scăderea tensiunii la bornele generatorului. Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	Se oscilografiază fenomenul tranzitoriu de forțare a excitației. Se va urmări atingerea plafonului de excitație, precum și intrarea în funcțiune a limitării acestuia după un timpul de	NTE 01.116/2001 PE 509	

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. Crt.	Denumirea probei	Condițiile de execuție a probei	Nivel cerut	Nivel oferit	Observații
21.	Verificarea comportării sistemului de excitare și RAT la trecerea pe alimentarea de rezervă (prin AAR)	<p>Se efectuează la echipamentele de excitare alimentate prin trafo din serviciile interne.</p> <p>Generatorul se află în paralel cu sistemul.</p> <p>Se face trecerea cu pauză AAR, a alimentării. Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date</p>	<p>Se oscilografiază fenomenul. Mărimile electrice ale generatorului trebuie să rămână neschimbate după amortizarea regimului transitoriu al trecerii,</p>	<p>Se oscilografiază fenomenul. Mărimile electrice ale generatorului trebuie să rămână neschimbate după amortizarea regimului transitoriu al trecerii,</p>	<p>NTE 01.116/2001</p>
22.	Verificarea comportării sistemului de excitare și RAT la aruncarea de sarcină activă și reactivă, fără deconectarea excitării.	<p>Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date</p>	<p>Se oscilografiază fenomenul. După amortizarea regimului transitoriu, generatorul trebuie să rămână gol, excitat la tensiunea nominală la bornele generatorului.</p>	<p>Se oscilografiază fenomenul. După amortizarea regimului transitoriu, generatorul trebuie să rămână gol, excitat la tensiunea nominală la bornele generatorului.</p>	<p>NTE 01.116/2001 PE 509</p>

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Nr. Crt.	Denumirea probei	Condițiile de execuție a probei	Nivel cerut	Nivel oferit	Observații
23.	Verificarea comportării sistemului de excitare și RAT la aruncarea de sarcină activă și reactivă, cu deconectarea excitării.	Generatorul se află în paralel cu sistemul la o sarcină cât mai apropiată de cea nominală. Excitația se va afla pe regaj automat. Se deconectează intrerupătorul de bloc concomitent cu tensiunii la bornele excitației. Se vor face înregistrări cu generatorului. Echipament de achiziție de date	Se înregistrează fenomenul de stingere a câmpului de excitație și a scăderii tensiunii la generatoare	NTE 01.116/2001 PE 509	
24.	Verificare canale suplimentare de reglare :	<ul style="list-style-type: none"> • Derivata tensiunii la borne; • Abaterea de frecvență și derivata acesteia • Unguiul intern • Currentul statoric 	Condițiile se stabilesc funcție de particularitățile RAT Se vor face înregistrări cu echipament de achiziție de date	NTE 01.116/2001 PE 509	

FORMULAR F5 OBIECTIV: CHE CORNETU**Obiectul:** Sistem de excitație și RAT HA**Fișă tehnică Nr. 2.1****Sistem de excitație și dulap RAT HA**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
1.	Parametri tehnici și funcționali		
1.1	Condiții de mediu: <ul style="list-style-type: none"> - altitudine: <1000 m; - climat temperat - temperatura de funcționare: -5°C÷+40°C; - temperatura de depozitare: -10°C÷+50°C; - umiditatea relativă a aerului: max. 80% la +20°C; - mediul ambiant: încăperi închise, protejate la intemperii, lipsite de praf, gaze corozive sau inflamabile; - tensiuni operative: 400/230Vc.a. (+10%, -10%), 50Hz, 220Vc.c. (+15%, -20%); 		
1.2	Functii: <ul style="list-style-type: none"> - Reglajul manual al curentului de excitație, pe canalul manual - Reglajul automat de tensiune, pe canalul automat - Forțarea excitației la un defect exterior - Urmărirea automată a canalului automat pentru trecerea fără șocuri pe canalul manual - Reglarea factorului de putere sau reglarea puterii reactive - Blocarea forțării la un scurtcircuit la borne generator 		
1.3	Componenta: <ul style="list-style-type: none"> - Transformator trifazat de alimentare sistem de bază 10.500/220V, 15 kVA cu izolată în răsină, clasa de tensiune 17 kV existent (se va păstra) va fi prevăzut cu senzori de temperatură și echipament de prelucrare semnalelor date de senzori și care va transmite un semnal digital la depășirea valorilor prestabilite (reglabile) la AP aferent RAT – ului. <p>Racordul cu stația pe partea de înaltă tensiune a trafo, va fi realizat cu conectori de tip fișă complet izolați.</p>		

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

1.4	<p>Caracteristici tehnice și constructive furnitură:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dublu de excitație – de bază și de rezervă pe structură de automat programabil; - Sistem de bază cu două canale de reglare automat și manual cu punte de redresare complet comandată comună; - Sistem de excitație de rezervă cu dublă prescriere (analogică și digitală) cu punte comună complet comandată (semicomandată); - Alimentare sistem de bază din tensiunea de la borne generator; - amplasare echipament în dulap: de interior, prefabricat, metalic; - uși: față cu deschidere dreaptă, spate-dreaptă; - dulapul va fi prevăzut cu iluminat cu tub LED și priză 230Vc.a.; - dulapul va fi prevăzut cu fantă de trecere la partea de jos și sistem de aerisire cu tiraj forțat, montat pe acoperiș; - dimensiuni: 2100 mm(h) x 800 mm (l) x 800 mm (a); - culoare: GRI RAL nuanța 7044; - grad de protecție: IP 54; 																																																	
1.5	<p>Cerinte tehnice hardware și software conform prevederilor Caietului de sarcini cap. 5.3.4.</p>																																																	
2.	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranță în exploatare</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Domeniul de reglaj al compensării căderii de tensiune</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">%</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Domeniul de reglaj al statismului</td> <td style="text-align: right;">$\pm 20\%$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Precizia de acționare RAT</td> <td style="text-align: right;">$\pm 0,25\%$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timpul de răspuns al sistemului de excitație</td> <td style="text-align: right;">ms</td> <td style="text-align: center;">?</td> </tr> <tr> <td>Insensibilitatea RAT (zona moartă, dacă există)</td> <td style="text-align: right;">%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timpul de forțare la 2xInex</td> <td style="text-align: right;">10s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Viteza de răspuns în tensiune a sistemului de excitație</td> <td style="text-align: right;">min. 4,5 u.r.sec.¹</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timpul maxim de dezexcitare rapidă</td> <td style="text-align: right;">1s</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Date referitoare la puntea redresoare comandată:</td> </tr> <tr> <td>-conexiune tiristoare</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>-tensiunea de vârf inversă</td> <td style="text-align: right;">V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-tensiunea de blocare</td> <td style="text-align: right;">V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-currentul maxim suportat timp de 10 s</td> <td style="text-align: right;">A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-mărimea unghiului de deschidere în regim nominal</td> <td style="text-align: right;">?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-temperatura maximă a tiristoarelor la o temperatură a aerului de răcire de 40°C măsurată cu termometru montat pe radiator</td> <td style="text-align: right;">°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variația de tensiune la aruncarea de sarcină de la puterea</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Domeniul de reglaj al compensării căderii de tensiune	%		Domeniul de reglaj al statismului	$\pm 20\%$		Precizia de acționare RAT	$\pm 0,25\%$		Timpul de răspuns al sistemului de excitație	ms	?	Insensibilitatea RAT (zona moartă, dacă există)	%		Timpul de forțare la 2xInex	10s		Viteza de răspuns în tensiune a sistemului de excitație	min. 4,5 u.r.sec. ¹		Timpul maxim de dezexcitare rapidă	1s		Date referitoare la puntea redresoare comandată:			-conexiune tiristoare			-tensiunea de vârf inversă	V		-tensiunea de blocare	V		-currentul maxim suportat timp de 10 s	A		-mărimea unghiului de deschidere în regim nominal	?		-temperatura maximă a tiristoarelor la o temperatură a aerului de răcire de 40°C măsurată cu termometru montat pe radiator	°C		Variația de tensiune la aruncarea de sarcină de la puterea			
Domeniul de reglaj al compensării căderii de tensiune	%																																																	
Domeniul de reglaj al statismului	$\pm 20\%$																																																	
Precizia de acționare RAT	$\pm 0,25\%$																																																	
Timpul de răspuns al sistemului de excitație	ms	?																																																
Insensibilitatea RAT (zona moartă, dacă există)	%																																																	
Timpul de forțare la 2xInex	10s																																																	
Viteza de răspuns în tensiune a sistemului de excitație	min. 4,5 u.r.sec. ¹																																																	
Timpul maxim de dezexcitare rapidă	1s																																																	
Date referitoare la puntea redresoare comandată:																																																		
-conexiune tiristoare																																																		
-tensiunea de vârf inversă	V																																																	
-tensiunea de blocare	V																																																	
-currentul maxim suportat timp de 10 s	A																																																	
-mărimea unghiului de deschidere în regim nominal	?																																																	
-temperatura maximă a tiristoarelor la o temperatură a aerului de răcire de 40°C măsurată cu termometru montat pe radiator	°C																																																	
Variația de tensiune la aruncarea de sarcină de la puterea																																																		

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

2.1	nominală și factorul de putere nominal, creștere de turație (aprox. 140%), cu regulatoarele de turație și tensiune în funcțiune %		
	Variația parametrilor sistemului de excitație datorate variației de temperatură a mediului ambiant între 5÷40°C nu depășesc: %		
	Erorile datorate variației de frecvență:		
	-55 la 65 Hz, nu depășesc: %		
	-55 la 100 Hz, nu depășesc: %		
	Puntea de tiristoare:		
	• numărul total de tiristoare: nr.		
	• numărul total de punți în paralel: nr.		
	• numărul total de brațe în paralel pe fiecare puncte: nr.		
	Sistemul de răcire:		
	Tensiunea de vârf de blocare a tiristorului Udrm V		
	Rezerva punții cu tiristoare în toate regimurile inclusiv forțarea %		
	Timpul maxim de suprasarcină a sistemului de excitație în procente din sarcina nominală la factorul de putere nominal: pentru		
	+10% min.		
	+25% min.		
	+50% min.		
	Factor de forțare 2 u.r.		
	Caracteristicile generatorului deservit		
	<u>Se vor prelua de către executant datele proprii generatorului și anume:</u>		
	Rezistențe înfășurare stator		
	-la 20°C Ω		
	-la 75°C Ω		
	Reactanțe		
	-reactanță sincronă longitudinală x_d u.r. -		
	reactanță sincronă transversală x_q u.r. -reactanță tranzitorie longitudinală x_d' u.r.		
	-reactanță supratranzitorie longitudinală x_d'' u.r.		
	Excitație generator		
	-mers în gol A		
	-sarcină nominală A		
	-suprasarcină A		
	-mers în scurt generator ($I_{stator}=I_{nominal}$) A		
	-tensiune de excitație la 100°C V		
	Rezistențe înfășurare excitație		
	-la 20°C Ω		
	-la 75°C Ω		
	Constanta de timp înfășurare de excitație T_f sec.		

Anexe

Legaturi exterioare la regulatorul de excitatie RATx			
Semnificatie	Cлема dulap RATx		Conexiune exterioara
Alimentare prin din T.E. (230V, 25A c.a.)	X1-1	L ₁	cel. 1(8)
	X1-2	L ₂	cel. 1(8)
	X1-3	L ₂	cel. 1(8)
Alimentare aux. (400V, 14,4A c.a.)	X1-4	L ₁	DSA _x - 4
	X1-5	L ₂	DSA _x - 4
	X1-6	L ₃	DSA _x - 4
	X1-7	N	DSA _x - 4
	X1-8		
Alimentare 220V c.c.	X1-9	S700	DSA _x -1
	X1-10	N700	DSA _x -1
	X1-11		
	X1-12	P	DCC 1(+)
	X1-13	N	DCC 1(-)
Curent de excitatie	X1-14		
	X1-15		
	X1-16		
	X1-17	+	Ie
	X1-18	-	Ie
	X1-19	+	Ie
	X1-20	-	Ie
	X1-21		Excitatbare
	X1-22		
	X1-23		
	X1-24		
	X1-25		

Semnificatie	Cлема dulap RATx	Cлема dulap automatiz.	Conexiune exterioara
Tensiune generator Ug (100V, 1VA)	X2-1	L ₁ (R)	Gx+R(X ₂₀₂ -12)
	X2-2	L ₂ (S)	Gx+R(X ₂₀₂ -14)
	X2-3	L ₃ (T)	Gx+R(X ₂₀₂ -16)
Excitatoare	X2-4		
	X2-5		Gk ₂ (inst. condens)
Red. curent nul generator (1250/1A, cl. 5P)	X2-6		Gk ₂ (inst. condens)
	X2-7	L ₁	T ₃ (prin GK ₂)
	X2-8		
	X2-9	N	T ₃ (prin GK ₂)
	X2-10		
	X2-11		
	X2-12		
	X2-13		
	X2-14		
	X2-15		

SERVICIU CORNUȚĂ CONSTRUCTORI
LEGA-IRI EXTERIORE LA RATX

Variante de execuție

det. 2004


HE-0205-01C


C. 1997/FC-2004-B

PA 27

Fila 45

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU






CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

RTU Terminal Block Schedule Project Cornetu HPP

Item No.	Description / Name of Quantity	Digital Input Digital Output Analog Input	Destiny Destination	Plant / Location / Installation / Code	Terminal Block	Terminal
1	Control Volt. B - general supply bar A1 missing	1		CORN DA01 R00 1830		
1	Breaker - main Volt. B Bar 801A1 - A1 OPEN	1	DA01	CORN DA01 R00 1851		
1	Breaker Control - bars 801A1 - OPEN	1	DA01	CORN DA01 R00 1852		
1	Breaker - 172A1 C	1		CORN DA01 R00 1853		
1	Master Bars / 17A1 OPEN	1	DA01	CORN DA01 R00 18107		
1	Master Bars / 7BA1 OPEN	1	DA01	CORN DA01 R00 18108		
1	Control - voltage supply bar 111V A1 missing	1	DA01	CORN DA01 R00 18115		
1	DCS power supply 140KV-HA1 - Inited	1	DA01	CORN DA01 R01 1201		
1	Fuse power 140KV-HA1 - Inited	1	DA01	CORN DA01 R01 1202		
1	Fuse bars 4A - HA1 - Inited	1	DA01	CORN DA01 R01 1203		
1	Volt. from power supply 140 - HA1 Inited	1	DA01	CORN DA01 R01 1204		
1	Protection - 140 KV - Inited	1	DA01	CORN DA01 R01 1205		
1	Protection - 140 KV - Inited	1	DA01	RH DA01 R01 1206		
1	Switchbar from power sup. 2-0-4 - A1 - set	1	DA01	CORN DA01 R01 12007		
1	Switchbar from power sup. 3-4 - A1 - set	1	DA01	CORN DA01 R01 12008		
1	Protect. - switchbar 2-0-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12009		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12010		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12011		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12012		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12013		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12014		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12015		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12016		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12017		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12018		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12019		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12020		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12021		
1	Protect. - switchbar 3-4 - 140 KV	1	DA01	CORN DA01 R01 12022		
1	Protect. for water filter - contactor	1				
1	Protect. for water filter - contactor protection - tripped	1				
1	Switch circuit for control current HA1 SI	1	DA01	CORN DA01 R01 12025		
1	Switch circuit for control current HA1 SI - in operation	1	DA01	CORN DA01 R01 12026		
1	Supply circuit for control current HA1 SI - connected	1	DA01	CORN DA01 R01 12027		
1	Control circuit for water filter - HA1 SI - in operation	1	DA01	CORN DA01 R01 12028		
1	Control circuit for water filter - HA1 SI - tripped	1	DA01	CORN DA01 R01 12029		
1	Breaker selection for water filtering installation valves - tripped	1	DA01	CORN DA01 R01 17000		
1	Over 15 s - water filter in TEST position	1	DA01	CORN DA01 R01 12031		
1	Over 15 s - water filter in TEST position	1	DA01	CORN DA01 R01 12032		
1	Breaker for H1 - Pressure - Closed	1	DA01	CORN DA01 R01 12033		
1	Lower H1 Pressure 1 bar - SS1	1	DA01	CORN DA01 R01 12034		
1	High pressure protection - in alarm	1	DA01	CORN DA01 R02 11111		
1	Control voltage - P1x Pressure - area area	1	DA01	CORN DA01 R02 11112		
1	Generator 1 Water flow	1	DA01	CORN DA01 R02 11113		
1	Emergency stop for pump 1	1	DA01	CORN DA01 R02 11114		
1	Breaker for pump 1 - closed	1	DA01	CORN DA01 R03 11111		
1	Control relay for pump 1 - ON	1	DA01	CORN DA01 R03 11112		
1	Fuse for pump 1 - set - tripped	1	DA01	CORN DA01 R03 11113		
1	Driver for pump 1 - relay 1 - set	1	DA01	CORN DA01 R03 11114		
1	Protection for pump 1 - relay 1 - set	1	DA01	CORN DA01 R03 11115		
1	Termination - water filter 1	1	DA01	CORN DA01 R03 12516		
1	IP 100 3 status input	1	DA01	CORN DA01 R03 12517		
1	IP 100 4 status input	1	DA01	CORN DA01 R03 12518		
1	Control bar for water filter 1 - set - available	1	DA01	CORN DA01 R03 12519		
1	Breaker for H2 - Pressure - closed	1	DA01	CORN DA01 R04 12520		
1	Driver for O2 injection HG1 - in TEST position	1	DA01	CORN DA01 R04 12521		
1	Protection for O2 injection HG1 - tripped	1	DA01	CORN DA01 R04 12522		
1	Control bar for O2 injection HG1 - available	1	DA01	CORN DA01 R04 12523		
1	Thermal control - P1x - set	1	DA01	CORN DA01 R05 12541		
1	Normal emergency - 1	1	DA01	CORN DA01 R05 12542		
1	A - remote reheat heating - Phase HG1	1	DA01	CORN DA01 R05 12543		
1	Manual remote heating (set) - 1	1	DA01	CORN DA01 R05 12544		
1	Emergency stop heating - Phase HG1	1	DA01	CORN DA01 R05 12545		
1	Control for heating - P1x - closed	1	DA01	CORN DA01 R05 12812		
1	Water level control - HG1-QN	1	DA01	CORN DA01 R05 12813		
1	Fuse for heating HG1 - Inited	1	DA01	CORN DA01 R05 12814		
1	Driver for heating HG1 - in TEST position	1	DA01	CORN DA01 R05 12815		
1	Protection for heating HG1 - Inited	1	DA01	CORN DA01 R05 12816		
1	Control bar for heating HG1 - available	1	DA01	CORN DA01 R05 12817		
1	Thermal control for hot lighting water G3	1	DA01	CORN DA01 R05 12818		
1	H2 presence for fire fighting water G1	1	DA01	CORN DA01 R06 13012	X205	3
	CONEXIUNI LA SISTEMUL SCADA				P1	
	(DCA1+DA01 DG DCA2+DA02)				40	
	HE - 0178 - 04					
	Cod. 266/2 / 80114 / E.E / 1611 / 04					



CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU

Listă intrări ieșiri regulator de tensiune Cornetu

X1 ~

- x1- R alimentare de bază RAT
- x2- S alimentare de bază RAT
- x3- T alimentare de bază RAT
- x4- R alimentare de rezervă RAT
- x5- S alimentare de rezervă RAT
- x6- T alimentare de rezervă RAT

x9 și x10 – alimentare 230 Vca RAT din DSA 1-X I

x12 și x13 – alimentare din bateria de 220V cc

x14 și x15 – alimentare din bateria de 24Vcc (nu este folosită)

x19 și x20 – tensiunea de excitație rotor generator

X2 – intrări mărimi

- x1 – R Ugenerator
- x2 – S Ugenerator
- x3 – T Ugenerator
- x7 – I generator
- x8 – I generator

X3 – intrări/ieșiri digitale/analogice

x1 și x2 – declanșare din exterior

x3 și x4 – oprire de avarie excitație

x5 și x6 – intreruptor excitație deschis

x7 și x8 – intreruptor excitație inchis

x9 și x10 – I HG inchis

x13 – x250:47

x14 – x250:12

x16 și x17 – semnal de putere activă pentru regulatorul de viteză

x23 – legare la pământ

x24 – semnal din RAV (liber de potențial)

x25 – DCA2- 13/19

x26 – legat la pământ

X27- semnal în RAV (liber de potențial)

x28- DCA 213/22

x29- legat la pamânt

x30- maro (comunicație Modbus)

x31- alb (comunicație Modbus)

x33- masa comunicație Modbus

x34-pamat

X4 –

x1 și x2 – cuplare excitație (semnal din RAV)

x2 și x3 – decuplare excitație (semnal din RAV)

x4 și x5 – din SCADA crește

x6 și x7 – din SCADA scade

x2 și x10 – minus din RAV

X5 – ieșiri către SCADA

x1- + din SCADA

x2 - A1 45k5 selecție canal pe automat

x20 – A1 45k4 excitație în funcțiune

x22 - defect excitație în SCADA

X6 –

x1 – Regulatorul nu incarcă

Șir separat

x45I₂ → x202:1 Intrerupător alimentare de rezervă declansat


x45I₃ → x202:2 Prezență tensiune bare 0,4kV

x45I₅ → x202:3 45k5 Siguranta pentru reanclanșare automată declansată


x45I₆ → x202:4 45k6 Prezență tensiune 0,4kV


x45I₇ → x202:5 45k7 Controlul tensiunii pe 0,4kV activ

CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU




CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU








CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU




CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU











CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU



CAIET DE SARCINI-SERVICIU DE INLOCUIRE SRAT IN CADRUL LUCRARII LN_3 HA2 CHE CORNETU



12. ALTE PRECIZĂRI REFERITOARE LA CS

Orice modificări sau derogări privind soluția de realizare a serviciului sau privind termenele de execuție, vor fi comunicate beneficiarului spre aprobare.

Prestatorul este obligat să respecte condițiile tehnice din caietele de sarcini ale furnizorilor echipamentelor.

Defecțiunile ascunse evidențiate pe parcursul derulării serviciului vor fi sesizate beneficiarului și, în baza documentelor justificative, vor fi remediate cu acordul acestuia.